LOC I-SJU	APP CRS	Rwy Idg 10002
110.3	078°	TDZE 10
		Apt Elev 10

ILS RWY 8

SAN JUAN/LUIS MUNOZ MARIN INTL (SJU)(TJSJ)

ILS unusable 0.8 NM from threshold inbound.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 2000 then climbing left turn to 3000 via SJU R-004 to DEEDY Int/SJU 15 DME and hold.

ATIS	SAN JUAN APP CON	SAN JUAN TOWER	GND CON	CLNC DEL
125.8	119.4 269.2 (WEST & SW) 120.9 290.2 (NORTH & EAST)	132.05 257.8	121.9 348.6	126.4 284.6







CATEGORY	A	B	C	D
S- ILS-8	311-½ 301 (400-½)			
S- LOC-8	560-½ 550 (600-½)		560-1 550 (600-1)	560-1¼ 550 (600-1¼)
CIRCLING	560-1 550 (600-1)		560-1½ 550 (600-1½)	560-2 550 (600-2)

FAF to MAP 3.8 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	3:48	2:32	1:54	1:31	1:16

SE-3, 11 MAR 2010 to 08 APR 2010
SE-3, 11 MAR 2010 to 08 APR 2010